ABSTRACT

Publication Number for Utility Model Registration: Hei 2-140658(1990-140658) Application Number for Utility Model Registration: Hei 1-049894(1989-049894)

Application Date: April 27, 1989

Applicant: MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.

Creator: Yasuo ISASHI

Title of the Device:

Disk clamp mechanism

The object of the device is to provide a disk clamp mechanism which can be easily assembled by the simple manufacturing steps.

The disk clamp mechanism of the device includes a clamp arm 1 and a clamper 6 for holding the disk on a turntable 12. The clamp arm 1 has an aperture 4 for supporting movably the clamper 6. The clamp arm 1 has a slit 5 linking to the aperture 4. The slit 5 has a length (12) in width as shown in Fig. 1. The clamper 6 has plural projections 6b, 6c, 6d and 6e which are projected from the periphery of the bottom face in the radial directions of the disk. These widths (11) of the projections 6b, 6c, 6d and 6e are set to be smaller than the width (12) of the slit 5. As shown in Fig. 3, the diameter (d4) of the portion having the projections 6b, 6c, 6d and 6e is bigger than the diameter (d2) of the aperture 4. And the cylindrical portion 6f of the clamper 6 has a diameter (d1) smaller than the diameter (d2) of the aperture 4. In the manufacturing steps of the disk clamp mechanism, these projections 6b, 6c, 6d and 6e of the clamper 6 are passed through the slit 5 in order by means of the rotation of the clamper 6. As a result, the clamper 6 is attached to the clamp arm 1 so as to be movably supported.

BEST AVAILABLE COPY

® 日本国特許庁(JP) ①実用新案出願公開

☞ 公開実用新案公報(U) 平2-140658

SInt. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月26日

G 11 B 17/035

7627-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称 デイスククランプ機構

②実 頭 平1-49894

②出 颐 平1(1989)4月27日

⑰考 案 者 井 指 安 夫 神奈川県摩木市戸室105-3

⑪出 願 人 ミツミ電機株式会社 東京都調布市国領町8丁目8番地2

⑩代 理 人 弁理士 伊東 忠彦 外1名

BEST AVAILABLE COPY



明細書

- 1. 考案の名称 ディスククランプ機構
- 2 実用新案登録請求の範囲

クランプアーム先端に穿設された取付孔にクランパを取付け、該クランプアームの回動により該クランパがディスクをターンテーブルに押圧して該ディスクをクランプするクランプ機構において、

前記クランプアームの先端周縁部と前記取付孔とを連通する開口部をクランプアームに設け、

前記取付孔の内径より外方に突出し、かつ前記開口部を通過しうるよう形成された突出片を前記クランパの底部外周に設けてなるディスククランプ機構。

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案はディスククランプ機構に係り、特にクランパをクランプアームの取付孔に取付けるよう 構成したディスククランプ機構に関する。

- - 814

ij

従来の技術

このようにクランパをクランプアームに取り付ける際に、鍔の一部を強制的に撓ませるため、ディスククランパを強く押し込む必要があり、取付作業がしにくく、また鍔を傷めたりする虞れもあるという問題があった。

そのため、本出願人は上記問題を解決すべく実 開昭 62-190946号公報記載のディスククランパを 提案した。この公報のディスククランパは、クラ

ンプアームの上下に位置するように、ディスククランパ本体より外方に張り出した鍔部のうち、上記クランプアームの下側に位置する鍔部の一部に、他の部分より外方に延在し、上方には屈曲可能であるも水平より下方への屈曲を困難とする形状の付け根部を有する鍔片を設けてなる構成とされている。

考案が解決しようとする課題

しては回曲が困難となるように成形することは、 成形上難しく、成形用金型の形状も複雑化して金 型作成が面倒であるといった課題もある。

そこで、本考案は上記課題を解決したディスク クランプ機構を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本考案は上記ディスククランプ機構において、 クランプアームの先端周縁部と取付孔とを連通す る開口部をクランプアームに設け、取付孔の内径 より外方に突出し、かつ開口部を通過しうるよう 形成された突出片をクランパの底部外周に設けて なる。

作用

クランプアームの先端周縁部の開口部よりクランパの突出片をくぐらせるようにしてクランパを クランプアームに取付けることができ、クランパ の取付が容易となるとともに、突出片に十分な強 度をもたせられる。

実施例

第1図及び第2図に本考案になるディスククラ

ンプ機構の一実施例を示す。

両図中、クランプアーム1は天板2の軸受部 2 a , 2 b に軸承されたシャフト3により回動自 在に支承されている。クランプアーム1の先端部 には円形の取付孔4が穿設されており、クランプ アーム1の先端周縁部1aの先端1a』には取付 孔4に連通する開口部5が設けられている。

6はクランパで、クランプアーム1の取付孔4に遊嵌するように取付けられている。クランパ6の内部には第3図に示す如く環状のマグネット7と薄板状のマグネットヨーク(鉄製)8とが収容されている。

クランプアーム1は天板2の起立部2cに巻装されたコイルバネ9の押圧力により第2図中スク計方向に付勢されている。第1図に示すディスクトレイ10が装置内に移動し、ディスクトレイ10上のディスク11がターンテーブル12の指し、クランプアーム1の介容を表し、クランプアーム1がバネ9の押圧力及び昇降機構の動作によ

り反時計方向に回動し、クランパ6が天板2の開口2d内に降下する。このように、クランパ6が降下することにより、ディスク11はクランパ6に押圧されてターンテーブル12上に載置される。

ターンテーブル 1 2 の上面には鉄製の環状板 (図示せず)が埋設されているので、ディスク 1 1 はクランパ 6 内のマグネット 7 の磁力により ターンテーブル 1 2 上にクランプされる。

y

下の鍔部6a、突出片6b~6eによりクランプ アーム1からの脱落が阻止される。

ここで、上記クランパ 6 をクランプアーム 1 に取付ける際の取付作業について説明する。

クランパ6をクランプアーム1の取付孔4上に 載置して下部外周に突出する突出片6b~6eの 一つをクランプアーム1の開口部5にあてがい、 突出片6b~6eが開口部5内に入り込むように 切欠6j.又は6kを利用してクランパ6を傾け ながら時計方向又は反時計方向に回動させる。

上記の如く、クランパ6を回わすだけの簡単な操作でクランパ6がクランプアーム1に装着できるので、組付時間を短縮して能率良く組付けることができる。又、クランパ6の突出片6b~6eは夫々幅広に形成され、固定的に設けられてるので十分な強度を有し、金型による成形も容易である。従って、クランパ6を上方に引き抜こうとする力が作用しても、突出片6b~6eは変形す、クランパ6の脱落を確実に阻止できる。

又、クランパ6を交換する場合あるいは装置内の光学ピックアップ(図示せず)等の点検のためクランプアーム1よりクランパ6を外す際は、クランパ6を上記取付操作とは逆の要領で簡単に取外すことができる。そのため、保守、点検時に手間がかからずクランパ6の交換あるいは光学ピックアップの点検作業に余計な労力を使わずに済む。

又、クランパ6は内部にマグネット7及びマグネットヨーク8が一体的に埋設されているので、これらを1個のパーツとして扱うことができる。よって、租立ラインにおいてはマグネット7クを予めクランパ6に和付けておくことにより、部品管理が容易になるばかりではなく、組立ラインでの作業能率をも高めることができる。

又、上記構成のクランパ6ではマグネットョーク8がクランパ6の凹部6『内に埋設され、クランプアーム1に当接していないため、マグネット 7の磁束がクランプアーム1に漏れることなく、 ディスククランプ時にクランパ6がクランプアー

ム1に吸着してクランプ動作を防げるといった不都合が生じないようになっている。従って、クランプアーム1の材質としては非鉄、合成樹脂、及び鉄製等より自由に選択できるので、それだけ設計の自由度が高い。

尚、上記実施例ではクランプアーム1の先端周縁部1aの先端1a」に開口部5を設けたが、これに限らず先端周縁部1aの側面1a₂又は 1a₃に開口部5を設けるようにしても良い。

考案の効果

上述の如く、本考案になるディスククランプ機 構は、クランプを回すだけで簡単な操作で の見いてクランパを回すだけで簡単な操作で の見いてかられていてからしたができるので生産性をあることができるので生産性をあることがでいての取りしたができまるのでは、クランパの取外し操作も容易であるのの というな後及び光学ピックアップの点検いで等の メンテナンス作業時に余計な労力を要しなできるの む。又、突出片を強固に成形することができるの




で、例えクランパをクランプアームから引き抜こうとする力が作用してもクランパの脱落を確実に 防止できる等の特長を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案になるディスククランプ機構の一実施例の分解斜視図、第2図はディスククランプ機構の関係の関係の関係を説明するための関係を説明するための関係を説明するための平面図、第6図はクランパの底面図、第7図及び第8図はクランパのの取りである。

1 … クランプアーム、 4 … 取付孔、 5 … 開口部、 6 … クランパ、 6 a … 鍔部、 6 b ~ 6 e … 突出片、 6 j . 6 k . 6 e , 6 m … 切欠、 7 … マグネット、 8 … マグネットョーク、 1 1 … ディスク、 1 2 … ターンテーブル。


図 第




実開2-140658 代理人弁理士 伊 東 応 彦 (こかーな)




第 2 図




第 3 図




実際2 1 (1) 358 代理人弁理士 伊 東 忠 彦 (1) 558




第7网



等 8 図



第 9 図



828 実開2-140658 汽理人弁理士 伊 東 忠 彦 (ほか一名)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.